

Acer ritira 27000 batterie per notebook difettose prodotte da Sony

Categoria: News - Ultima modifica: Venerdì, 11 Novembre 2011 20:22

Pubblicato: Giovedì, 26 Aprile 2007 21:56

Scritto da Laura Benedetti



Proseguono gli strascichi dello scandalo delle batterie agli ioni di Litio difettose prodotte da Sony: Acer ha avviato una campagna di richiamo per 27000 batterie a rischio combustione.

Acer è solo l'ultimo dei produttori di notebook che si è unito alla **campagna di ritiro delle batterie agli ioni di Litio prodotte da Sony**, promossa dalla U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). A darne l'[annuncio](#) è stata la stessa Acer America Corporation, spinta dal desiderio di tutelare i suoi utenti dai rischi che possono derivare da queste batterie, che potrebbero andare in corto-circuito ed incendiarsi. L'azienda taiwanese sottolinea, però, che la sua è unicamente una misura precauzionale, perché nessuno dei 16 casi di esplosioni di batterie finora accertati ha mai coinvolto notebook prodotti da Acer.

La campagna di richiamo riguarda **27000 batterie spedite ai distributori a partire dal maggio 2004 e che potrebbero essere state vendute al dettaglio fino al novembre 2006**, in dotazione ai seguenti computer portatili:

- **TravelMate** inizio serie:242x, 320x, 321x, 330x, 422x, 467x, 561x, C20x.
- **Aspire** inizio serie:556x, 560x, 567x, 930x, 941x, 980x.

Alcune batterie potrebbero, inoltre, essere state fornite in risposta a richieste di interventi di assistenza.

Questa è la **procedura da seguire per stabilire se la propria batteria rientra fra quelle interessate dal richiamo**: "Su ogni gruppo batterie è applicata un'etichetta che riporta un codice a barre di 22 cifre, sul fondo o su un lato della batteria. Le cifre da 1 a 10 indicano la partita della batteria, mentre le cifre da 11 a 13 costituiscono il codice settimanale. In alcuni casi il codice a barre è preceduto da un codice di tre cifre, in altri è presente un adesivo rosso a parte che riporta un codice settimanale di quattro cifre."

Chi è in possesso di una delle seguenti batterie in seguito all'acquisto di un notebook Acer in Canada o negli Stati Uniti, può seguire questo [link](#) per maggiori informazioni. I clienti europei, invece, possono rivolgersi [qui](#).

Acer Notebook System, inizio serie:	Gruppo batterie Acer, numero parte (nel codice a barre):	Gruppo batterie, intervallo codice settimanale	Intervallo codice settimanale batteria (prima del codice a	Intervallo codice settimanale batteria (adesivo
-------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Acer ritira 27000 batterie per notebook difettose prodotte da Sony

Categoria: News - Ultima modifica: Venerdì, 11 Novembre 2011 20:22

Pubblicato: Giovedì, 26 Aprile 2007 21:56

Scritto da Laura Benedetti

			(nel codice a barre):	barre):	rosso):
TravelMate 321x		BT00604001			0521-0545
	Aspire 980x	BT00804016		63V, 63W, 63X, 63Y	
TravelMate: 242x 330x	Aspire 556x	BT00604005	601-626		
TravelMate 561x	Aspire: 930x 941x	BT00807010	614-630		
TravelMate C20x		BT00604002		5BR - 5BZ 5C1 - 5C9 5CA - 5CZ 611 - 619 621 - 629 62A	
TravelMate: 422x 467x	Aspire: 560x 567x	BT00804011			0551-0626
TravelMate 320x		BTT4807001	418-552		

L'ultima campagna di ritiro batterie, in senso cronologico, era stata intrapresa da [Lenovo](#) a partire dal 1 Marzo 2007, ma in quel caso non si era trattato di prodotti legati a Sony.