

Dopo le numerose segnalazioni di utenti che lamentavano una scarsa durata della batteria dei loro notebook MacBook e MacBook Pro, **Apple** ha deciso di prendere provvedimenti rilasciando un **aggiornamento software** che promette di risolvere i problemi di performance. Sulla [pagina di supporto](#) allestita da Apple leggiamo che l'aggiornamento è **immediatamente disponibile attraverso Software Update o tramite download diretto** da questo [link](#).



L'update sarà utile a tutti coloro che hanno acquistato un **MacBook, un MacBook Pro o una batteria sostitutiva fra il Febbraio del 2006 e Aprile 2007**

. Dopo l'aggiornamento, alcune batterie potrebbero, però, presentare uno dei seguenti sintomi:

- La batteria non viene riconosciuta e compare una "X" nella relativa icona del Finder.
- La batteria non si ricarica quando il computer è collegato all'alimentatore.
- La batteria ha breve durata anche se risulta completamente ricaricata, se in System Profiler risulta che ha avuto meno di 300 cicli di carica.
- La batteria è visibilmente deformata.

In questo caso si consiglia agli utenti di riportare il proprio computer con la batteria al locale Apple Store , oppure di contattare un [Service Provider autorizzato Apple \(AASP\)](#) o un [Centro di Supporto Apple](#)

Scritto da Gaetano Monti

Sabato 28 Aprile 2007 11:36 - Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Novembre 2011 20:29

. Se si dovesse riconoscere che la batteria ha bisogno di una sostituzione, Apple consegnerà una nuova batteria anche fuori garanzia.

Sottolineamo, infine, che il problema all'origine dell'aggiornamento non comporta **nessun rischio di sicurezza**

, come invece era avvenuto nel caso del richiamo dell'estate 2006 che aveva coinvolto 1,8 milioni di batterie prodotte da Sony e montate sui notebook della Mela morsicata.