

Continuano i problemi legati alla sicurezza delle batterie dei Sony VAIO più recenti. Il colosso nipponico, che ultimamente [ha completato la cessione della propria divisione notebook VAIO al fondo d'investimento Japan Industrial Partners Inc](#) . è stata infatti costretta a richiamare in fabbrica centinaia di [VAIO Flip](#)

venduti negli Stati Uniti tra

febbraio e aprile di quest'anno

. In realtà negli USA non sembra ancora essersi verificato alcun problema, stando almeno alle segnalazioni ricevute dagli utenti, ma Sony ha deciso ugualmente di procedere alla sostituzione delle batterie dopo che in Asia si sono verificati quattro casi "preoccupati", in cui la batteria ha emesso fumo, ha preso fuoco o si è sciolta, fortunatamente sempre senza alcuna conseguenza per i proprietari.



I Sony VAIO Flip a rischio sono tutti quelli con numero di serie **SVF11N13CXS** e batteria agli ioni di litio realizzata da

Panasonic

. Sony ha avvisato tutti i proprietari di Sony VAIO Flip rispondenti a queste caratteristiche di sospendere subito l'utilizzo e contattare immediatamente l'assistenza dell'azienda per una sostituzione gratuita o un rimborso totale. Maggiori informazioni si possono ottenere

[a questo link](#)

E' la seconda volta in quest'anno che i Sony VAIO vanno incontro a problemi del genere.

Sempre ad aprile scorso infatti [era toccato ai modelli Fit](#) venduti in diverse parti del mondo e sottoposti allo stesso tipo di rischio. I tempi in cui le batterie difettose erano ampiamente diffuse e incidenti del genere all'ordine del giorno sembravano definitivamente passati ma avvenimenti di questo tipo, che recentemente hanno colpito aziende di grande prestigio come

Apple, Samsung e Lenovo

, hanno riportato in primo piano i rischi di sicurezza legati alle batterie. Forse la corsa al ribasso dei costi ha costretto le aziende a limare ogni centesimo ovunque fosse possibile, facendo riemergere questo tipo di problemi.